TÜV SÜD Auto Service GmbH
Im Hasengarten 1
DE 77815 Bühl
Telefon (0 72 23) 2 27 19

Bericht-Nr.: [redacted]
iKFZ-Prüfz.: -

(1) Fz-Id.Nr.: [redacted]
(2) Amtl. Kennz.: (D)
(3) Ausstellungsdatum: [redacted]
Prüfort: Bühl
(4) Laufleistung: - km
(5) Klasse: SO.KFZ KRANKENFAHRSTUHL 21
Aufbau: - 0100
Hersteller: Stricker-Handbikes Bühl 0900
Typ: Lipo Smart WILD 00000000
Var./Ver./Ausf.: - / -
Antriebsart: Elektro 0004
Emissionsschl: -
zGM: 120 kg EZ: -
Letzte HU: – FSD.HU/Mangel: [redacted]
Kundenkennzeichen:

R & E STRICKER REHA ENTWICKLUNGEN GMBH
Klotzbergstr. 64
77815 Bühl

Begutachtung § 21 StVZO

(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihr Fahrzeug entspricht zum Zeitpunkt der Begutachtung - bis auf etwaige im Gutachten beschriebene Abweichungen - den geltenden Vorschriften.

Bitte lassen Sie durch die zuständige Zulassungsstelle die Betriebserlaubnis für Ihr Fahrzeug erteilen.

(9) Es betreute Sie [redacted]
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.
TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Prof.Dr.-Ing. Axel Stepken (Vors.), Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bischopink, Dipl.-Kfm. Jürgen Immer.
Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuvsud.com/impressum.
Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer 0800 8888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter www.tuvsud.com/de.
Amtliche Leistungen im Namen und für Rechnung des TÜV SÜD e.V.; Westendstraße 199, 80686 München; Ust.IdNr.: DE129519598; ausgenommen Leistungen nach dem FPersG.

Beispiel